

IN-06
Alto Fluxo



Grava até 128 botões de controles Learning Code e Rolling Code
Função Cadeado Eletrônico para até 4 controles

Retorno automático programável
Entrada para Sensor de obstáculo
Saída para Acoplador Externo
127V ou 220V

Motor de 1/5 até 1/2 CV (hp)

Para uso condomínio

Previne a queima do motor devido a falha nos finais de curso



Cadeado Eletrônico



Partida e finalização suave

ATENÇÃO!!!

Toda vez que for usado em uma rede trifásica junto com um motor trifásico a chave sempre deve ser colocada na configuração de número (3) deixando a central sem rampa. Se inadvertidamente deixar a posição (1) "rampa suave" ou (2) "rampa intermediária" o fusível F2 (10A) queima imediatamente após o acionamento do motor. Efetuando a troca do fusível F2 (10A) e colocando a chave no número (3) "sem rampa" a central volta para seu funcionamento dentro da sua normalidade.

"(a RAMPA não funciona com rede motor trifásico)"

Gravar controle

- 1 - Aperte o botão (B1) logo pós o acionamento o led (D3) ficará aceso por aproximadamente 10 segundos"
- 2 - Durante este período pressione e segure o botão do controle remoto por aproximadamente 2 segundos.
- 3 - Caso a central tenha gravado o controle remoto o LED (D3) irá piscar indicando que o controle foi gravado com sucesso!
- 4 - Caso a central não responda com o comando do controle repita os passos de 1 a 3.

Apagar Controles e Destruar o cadeado eletrônico sem o controle

- 1 - Desligue a central
 - 2 - Ligue a central com o botão 'RF e Cadeado' pressionado
- Esse procedimento apaga todos os controles de comando e cadeado eletrônico, bem como destrava a central se esta estiver travada pelo cadeado eletrônico

Gravar controle como cadeado eletrônico

- 1 - Aperte o botão do controle que deseja gravar
- 2 - Aperte o botão 'RF e Cadeado' e segure por mais de 5 segundos
- 3 - O LED acende e depois de 5s começa a piscar
- 4 - Ao piscar aperte o botão do controle para gravar como cadeado
- 5 - Solte o botão 'RF e Cadeado' e em seguida o botão do controle
- 6 - O LED irá piscar confirmando a gravação
- 7 - Caso o LED não pisque repita os passos 1 a 5

Usando o cadeado Eletrônico

Para ativar aperte o botão do controle gravado como cadeado. O LED começará a piscar lentamente quando o motor parar.

Ativado o cadeado eletrônico a central não responderá mais a comandos de botão, controles e tempo de retorno automático.

Para desativar aperte novamente o botão do controle gravado como cadeado. O LED irá parar de piscar e a central responderá a comandos normalmente.

Programando Retorno Automático

- 1 - Retire o jumper de retorno automático
- 2 - Comande o portão para abrir
- 3 - Quando aberto o tempo começará a contar.
- 4 - Para gravar o tempo desejado comande o portão para fechar. O Tempo que o portão ficou aberto será o tempo programado.

Para desabilitar o retorno automático e apagar o tempo gravado coloque novamente o jumper no 'Retorno automático'


Partida e finalização suave e Gravação do percurso

Para que a partida e finalização suave apareça é necessário que o percurso esteja gravado.

O percurso será gravado no primeiro comando ao ligar a central (se já não estiver gravado antes) indo do estado FECHADO ao ABERTO sem interrupções. Uma vez gravado este não é perdido mesmo com queda de energia.

Ajuste do início e velocidade da rampa


- 1 - Após gravado o percurso.
- 2 - Selecione nas micro-chaves "Velocidades" a desejada colocando o botão na posição ON:
- 3 - Ajuste o ponto de início da FINALIZAÇÃO usando o trim-pot 'Início'.



Apagar o percurso gravado

Desligue e Ligue a Central IN-06 com o botão 'Abrir / Fechar' pressionado por aproximadamente 5s. O LED irá piscar confirmando o apagamento. No próximo comando indo de Fechado a Abrir a central gravará novo percurso.

Visão Geral



Fusível - Fusível de vidro de 500mA e 10A

Rede elétrica - Conexão dos fios da rede elétrica (127V ou 220V)

Seletor de Tensão - Seleção de tensão da rede elétrica conectada

Acoplador Externo - Conexão para o Acoplador externo aumentado as funções da central. Somente o acoplador da Inovaport é suportado



Gravar RF - Botão usado para gravar e apagar controles

Retorno Automático - Jumper que se colocado desativa o retorno automático e se não colocado ativa.

Fins de curso, Botão, Fotocélula - Conexão dos fins de cursos, botão manual, e fotocélula.

Motor UVW - Conexão do motor.

Instalação



1ª Selecione a tensão de entrada conforme a rede elétrica 127V ou 220V. A tensão do motor deverá ser a mesma tensão selecionada na placa.

2ª Conecte os fios dos fins de cursos, botão e fotocélula conforme esquema neste manual.

3ª Conecte o motor junto do capacitor lembrando que a conexão de nome **U** é o **comum do motor monofásico** e o capacitor se conectará nas conexões de nome **V** e **W**. Quando for monofásico.

4ª Conecte os fios da rede elétrica (que por norma NBR deverá estar protegida por Disjuntor e Dispositivo DR)

5ª Ligue a central segurando o botão '**Gravar RF**' (somente esta vez ou quando quiser apagar controles)

6ª Grave um controle conforme este manual ou

7ª Usando o botão 'Abrir/Fechar' aperte-o para verificar o movimento correto do portão.

8ª Se o portão não estiver em nenhum fim de curso o primeiro comando será **ABRIR**.

Termos da Garantia

O equipamento IN-06 de fabricação Inova Port localizada na Rua São José do Rio Pardo, 230, Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP foi testado e aprovado pelos departamentos de engenharia e controle de qualidade.

A Inova Port garante este produto contra defeito de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se destinam pelo prazo legal de 90 (noventa) dias acrescidos de 275 dias como demonstração de confiança na qualidade de nossos produtos, todos a contar da data de aquisição desde que observadas as orientações de instalação, utilização e cuidados descritos no manual e em normas vigentes de que tratam a este equipamento. Em caso de defeito no período da garantia, a responsabilidade da Inova Port é restrita ao conserto ou substituição do aparelho. A substituição ou conserto do aparelho não torna o prazo de garantia prorrogado. Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado em condições normais, não seja empregado ao fim que se destina, sofra quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza como raios, inundações, desabamentos, etc; seja instalado em rede elétrica inadequada ou em desacordo com as normas pertinentes e a este manual.

A instalação deste equipamento exige conhecimentos técnicos que deverá ser feita somente por pessoa com os devidos conhecimentos e habilitada a este fim ou autorizada expressamente pela Inova Port. A instalação ou reparo por pessoa não autorizada implica em perda automática da garantia.

Características técnicas e condições de trabalho

TENSÃO DE ENTRADA - 127V ou 220V monofásico e 220V trifásico

Motor - Motor a indução monofásico e trifásico até 1/2 hp 220V

Temperatura - 0°C a 85°C

Frequência dos controles - 433,92Mhz

Tensão máxima e mínima nos fins de cursos, botão e fotocélula - 5V Max e 3.6V Min.

Consumo máximo da central sem motor e acessórios - 2,6W